

Em minoria, torcida do Corinthians vence duelo no estádio do Morumbi

Levantamento feito por uma empresa de engenharia no último domingo mostrou que o pico de vibração aconteceu no gol marcado por Dentinho

Por Carolina Elustondo e Leandro Canônico
São Paulo

imprimir

Dentro de campo, o Corinthians não deu chance ao São Paulo, venceu por 2 a 0, e continua firme na luta pelo título brasileiro de 2010. E, nas arquibancadas do Morumbi, apesar de estar em número infinitamente inferior (apenas quatro mil alvinegros foram ao estádio), a Fiel Torcida foi mais barulhenta. Pelo menos foi o que mostrou o monitoramento realizado pela IEME Brasil, empresa de engenharia consultiva especializada em análise dinâmica de estruturas, que acompanhou, por meio de sensores (acelerômetros) instalados nas arquibancadas, o comportamento da torcida dos dois times.




Gráfico mostra o comportamento das duas torcidas. O azul (mais alto) é mostra os torcedores do Corinthians. O vermelho, mais baixo, dos são-paulinos presentes no último domingo no Morumbi (Foto: Divulgação)

Foram colocados quatro sensores abaixo as arquibancadas superiores dos setores 48 e 49 para os corintianos, e 36 e 37 para os são-paulinos. Para que o Timão não fosse prejudicado por ter direito a apenas 5% da carga total de ingressos, os medidores do Tricolor foram colocados para abranger apenas uma área do mesmo tamanho que a ocupada pelos visitantes.

A vibração captada pelos sensores era monitorada por Marco Juliani. Os dois primeiros gráficos na tela no laptop do engenheiro mostravam a intensidade da torcida corintiana, e os dois últimos apontavam a área são-paulina. Quando as duas equipes entraram em campo, aconteceu um índice de vibração de 355 mm/s^2 . Porém, o pico aconteceu quando Dentinho marcou o segundo gol da partida, que garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o rival: 455 mm/s^2 . Quando Elias marcou o primeiro gol, na etapa inicial, o índice havia chegado a 216 mm/s^2 .

- A comparação entre os picos de vibração dos dois times mostra vantagem de 30% para a torcida do Corinthians -, afirma o engenheiro da IEME Brasil, Marco Juliani.

A torcida do Timão não mostrou tanta vibração na entrada do time em campo porque demorou a ser liberada pela Polícia Militar para entrar no estádio, e por isso não estava na área destinada naquele momento.